

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

Nombre de la Empresa		INDEPENDENCE DRILLING SAS	Numero de Contrato / Orden de Servicio	3007627 / CW158982
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR				
Objeto				
SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO EN LAS GERENCIAS DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CHICHIMENE (GCH), CASTILLA (GDT), CPO9 (GLC), APIAY (GDA), ACTIVIDADES DE COMPLETAMIENTO Y EXPLORATORIOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA – VRO				
Descripción General de Actividades				
SERVICIO DE INTERVENCIÓN A POZOS CON TALADRO EN LA GERENCIAS DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA (GDT)				
Tiempo de Ejecución				
3 Meses				
Fecha Estimada de Inicio				
10/07/2024				
Ubicación de los Trabajos				
Acacias, Castilla La Nueva, Guamal				
Canales de Atención del Contratista		Administrador de Ecopetrol		Interventor de Ecopetrol
NICOLE JULIANA GOMEZ CASTELLANOS njgomez@independence.com.co 316 8782774		Jhon Jairo Melo Ovalle		Diana Mildreth morales

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA								RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Cargo	Vacante	Tipo de Requerimiento	Perfil	Tipo de Salario	Tipo de Contrato	Pruebas de Ingreso	Exámenes Medicos	Código Vacante	No. de Postulados	Prestador Autorizado del SPE	Código de Certificado de Residencia	Municipio	Observaciones
ENCUELLADOR	4	MONC	Nivel educativo: Primaria Tiempo de experiencia mínima: Un (1) año en el cargo o haber recibido adiestramiento* como encuellador seis (6) meses y haber trabajado como cuñero titular tres (3) años. (*El adiestramiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Funciones: Realizar las labores de enganche en tubería en el encuelladero, operar las bombas de lodos, válvulas del manifold y tanques de lodos para el control de sólidos, para asegurar el buen desarrollo de las operaciones de perforación, completamiento y workover siguiendo las Normas de Trabajo Seguro y afines en los equipos de Workover. Habilidades: Operación y Control: Control de operaciones de equipo o sistemas. Monitoreo de Operación - Observación de indicadores, diales, u otros indicadores para asegurarse de que una máquina está trabajando correctamente. Reparación - Reparar máquinas y sistemas utilizando las herramientas necesarias.	Convencional	Obra Labor	Si	Si						
CUÑERO	12	MONC	Nivel educativo: Primaria. Tiempo de experiencia mínima: Un (1) año en el cargo o haber recibido adiestramiento* como cuñero cuatro (4) meses y haber trabajado como cuñero titular ocho (8) meses o un (1) año en el cargo de workover. (* El adiestramiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado). Funciones: Operar y mantener adecuadamente las herramientas y equipos utilizados en las actividades de movilización, arme/desarme, perforación y mantenimiento de pozos petroleros, de acuerdo con estándares de la	Convencional	Obra Labor	Si	Si						

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

			industria, procedimientos y políticas de la organización, para garantizar eficazmente lo estipulado en el contrato. Habilidades: Monitoreo de Operación - Observación de indicadores, diales, u otros indicadores para asegurarse de que una máquina está trabajando correctamente. Mantenimiento de Equipo - Realizar mantenimiento de rutina en el equipo y determinar cuándo y qué tipo de mantenimiento es necesario. Operación y Control: Control de operaciones de equipo o sistemas.										
MAQUINISTA	4	MONC	Nivel educativo: Bachiller, deseable estudios como técnico mecánico o afines. Tiempo de experiencia mínima: Dieciocho (18) meses de experiencia en el cargo. o haber recibido adiestramiento* como maquinista doce (12) meses y haber trabajado como encuellador titular cuatro (4) años. (* El adiestramiento debe haber sido suministrado y certificado por la empresa prestadora del servicio en la cual estuvo vinculado) Funciones: Operar equipos de workover y well services , de acuerdo con un programa de trabajo previamente entregado y bajo los lineamientos y políticas operativas y de HSEQ Habilidades: Coordinación - Ajustar las acciones en relación con las acciones de otros. Gestión del Tiempo - Gestión del tiempo propio y el tiempo de los demás.	Convencional	Obra Labor	Si	Si						
OFICIOS VARIOS	1	MONC	Nivel educativo: Debe saber leer y escribir (se validará acorde al proceso de selección Tiempo de experiencia mínima y en qué área: Sin experiencia. Funciones: Mantener el orden y el aseo en las locaciones. Habilidades: Acatar y cumplir las disposiciones de seguridad e higiene en el sitio de trabajo. Prever y adelantar trabajos tomando en cuenta el avance establecido a su cuadrilla.	Convencional	Fijo	Si	Si						
OBRERO DE PATIO	3	MONC	Nivel educativo: Debe saber leer y escribir (se validará acorde al proceso de selección). Tiempo de experiencia mínima y en qué área: Sin experiencia. Funciones: Mantener el orden y el aseo en las locaciones con la dirección del jefe HSEQ y Supervisor de operaciones, bajo normas de seguridad establecidas por la empresa, para disminuir los riesgos de accidentes y conservar un aspecto	Convencional	Fijo	Si	Si						

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

			to seguro para el desarrollo de las operaciones. Habilidades: Acatar y cumplir las disposiciones de seguridad e higiene en el sitio de trabajo. Prever y adelantar trabajos tomando en cuenta el avance establecido a su cuadrilla										
AYUDANTE DE PATIO	1	MONC	Nivel educativo: Debe saber leer y escribir (se validará acorde al proceso de selección). Tiempo de experiencia mínima y en qué área: Sin experiencia. Funciones: Mantener el orden y el aseo en las locaciones con la dirección del jefe HSEQ y Supervisor de operaciones, bajo normas de seguridad establecidas por la empresa, para disminuir los riesgos de accidentes y conservar un aspecto o seguro para el desarrollo de las operaciones. Habilidades: Acatar y cumplir las disposiciones de seguridad e higiene en el sitio de trabajo. Prever y adelantar trabajos tomando en cuenta el avance establecido a su cuadrilla	Convencional	Fijo	Si	Si						
SUPERVISOR DE OPERACIONES	3	MONC	Nivel educativo: Primaria Tiempo de experiencia mínima y en qué área: Primaria: Cinco (5) años de experiencia específica. Bachillerato: Tres (3) años de experiencia específica. Técnico: Tres (3) años de experiencia específica. Tecnólogo: Dos (2) años de experiencia específica. Profesional: Un (1) años de experiencia específica. Funciones: Coordinar y supervisar las actividades de perforación, Workover y movilización de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidas por la compañía asegurando el cumplimiento del plan de trabajo de una manera limpia y segura. Habilidades: Coordinación - Ajustar las acciones en relación con las acciones de otros.	Legal	Obra Labor	Si	Si						
JEFE HSEQ	1	MOC	Implementar y gestionar el SG-SST, PROFESIONAL de cualquier especialidad, con especialización en salud y seguridad en el trabajo, 4 años de experiencia HSE - 2 años específicos/TECNOLOGO en higiene y seguridad y/o ambiental 5 años de experiencia HSE - 2 años específicos. TECNICO en higiene y seguridad y/o ambiental 6 años de experiencia HSE - 3 años específicos. Licencia SSTCur so de SG-SST 50hrs	Legal	Obra Labor	Si	Si						

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

SUPERVISOR ELECTRICO WORKOVER	1	MOC	Asegurar el funcionamiento de los equipos eléctricos, Conocimientos en Electricidad Industrial, Electricidad Automotriz, Generadores Electrónica de Motores. Bachiller con experiencia de 5 años / Técnico – Tecnólogo con experiencia de 2 años / Profesional Electricidad Industrial con experiencia de 1 año. Conte T1, T3 y T4. Para cualquier caso experiencia especifica en Equipos de Workover.	Legal	Obra Labor	Si	Si						
SUPERVISOR MECANICO WORKOVER	1	MOC	Ensamblar y Ejecutar el mantenimiento de los equipos Mecánicos. Conocimientos: Transmisiones de Potencia, Mecánica Diésel, hidráulica, neumática, motores Diesel y eléctricos. Bachiller con experiencia de 5 años / Técnico/Tecnólogo/Electromecánico con experiencia de 2 años / Profesional con experiencia de 1 año. La experiencia debe ser especifica en Equipos de Workover. Licencia B2 o C2	Legal	Obra Labor	Si	Si						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS								REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN					

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

<p>Dotación</p>	<p>Los elementos de protección personal básicos y especiales serán entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.</p>	
<p>Alimentación</p>	<p>Suministrado por el contratista en especie</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Hoja de vida con los datos de contacto de uso único del candidato. - Certificaciones de estudios (si aplican) - Certificado de residencia vigente: el certificado será validado por la Alcaldía municipal para validar su veracidad. - Certificaciones laborales - Certificaciones de cursos de capacitación vigentes o vencidos.
<p>Transporte</p>	<p>Suministrado en los puntos de encuentro definido por el contratista.</p>	<p>*Independence capacitará al personal seleccionado en los cursos requeridos para la operación.</p>
<p>Horario de Trabajo</p>	<p>Turnos de trabajo 21 días trabajados x 7 días descansados / 8 horas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - (3) Fotocopias de la Cédula al 150% - Certificación no mayor a 30 días de afiliación a EPS - Certificación no mayor a 30 días de afiliación a AFP
<p>Forma y Fechas de Pago</p>	<p>Quincenal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certificación no mayor a 60 días de cuenta de ahorros.
<p>OBSERVACIONES</p>		<p>OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN</p>

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

Preparación para Exámenes Médicos.

Llevar su cédula original (no se aceptan pacientes con otros documentos).

Para muestras de laboratorios debe estar en ayunas. Para toma de perfil lipídico y glicemia se recomienda ayuno de 10 a 12 horas.

No ingerir bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas (Política de No Alcohol y Drogas durante el periodo laboral)

Optometría: si tiene lentes formulados, debe llevarlos.

Audiometría: reposo auditivo de 12 horas, dormir 8 horas antes de la prueba (evitar uso de manos libres, audífonos, y trasladarse en motocicleta).

Espirometría: No presentarse con proceso gripal en curso. Evite fumar antes del examen.

Rx Columna: Realizar dieta líquida el día anterior al examen. Consumir alimentos como: jugos en agua, jugo de naranja, agua de panela, licuado de pollo, aromática, caldo, consomé y sopas cremosas coladas, pero sin sólidos (carne, papa, yuca, arroz, plátano), no consumir Lácteos, galletas de soda, gaseosas, café o chocolate.

Tomar laxante el día anterior al examen y continuar con dieta líquida.

Nota: Los exámenes médicos podrán incluir Radiografía de columna.

Para nuestras convocatorias los interesados deben verificar que su hoja de vida se encuentre registrada en el Servicio Público de Empleo (cajas de compensación, alcaldías o agencias privadas).

Las agencias autorizadas remitirán a Independence las hojas de vida de los interesados y así iniciaremos el contacto con los candidatos.

Independence Drilling S.A. no iniciará proceso de selección con ningún candidato que no se encuentre inscrito y remitido por el Servicio público de empleo.