FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

Nombre de la Empresa		**ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS**	**Numero de Contrato / Orden de Servicio**	3035819 / 2373692- 2373693

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Objeto

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE VARILLA Y TUBERÍA DE PRODUCCIÓN UTILIZADAS EN OPERACIONES PETROLERAS PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A.

Descripción General de Actividades

INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL DE TUBERÍA, PUP JOINT Y VARILLA INSPECCIÓN BÁSICA DE TUBERÍA INSPECCIÓN COMPLETA DE TUBERÍA INSPECCIÓN COMPLETA DE VARILLA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TUBERÍA

Tiempo de Ejecución

1095 DÍAS PARA EL CONTRATO 3035819 Y 365 DÍAS ORDEN DE SERVICIO 2373692/2373693

Fecha Estimada de Inicio

10/04/2021

Ubicación de los Trabajos

Acacías

Canales de Atención del Contratista	Profesional de Gestión Contractual	Líder Técnico
JOHN ALFONSO/OSCAR SOTTO john.alfonso@atpingenieria.com oscar.sotto@atpingenieria.com	ZHULLY ALEXANDRA ORTIZ Zhully.Ortiz@ecopetrol.com.co	JUAN CARLOS CHAVEZ juan.chavez@ecopetrol.com.co

“La información acá publicada, fue suministrada por **ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA								RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Cargo	**Vacante**	**Tipo de Requerimiento**	**Perfil**	**Tipo de Salario**	**Tipo de Contrato**	**Pruebas de Ingreso**	**Examenes Medicos**	**Código Vacante**	**No. de Postulados**	**Prestador Autorizado del SPE**	**Código de Certificado de Residencia**	**Municipio**	**Observaciones**
Ayudante tÉcnico de inspecciÓn	4	MONC	Personal con experiencia mínima de 6 meses en actividades de pulir, raquetear, conejar, lavar conexiones, detectar imperfecciones y daños en tubería de producción. Lacar, pintar, estensilar la tubería, engrasado, marcado de tubería. Manejo de tubulares	Convencional	Fijo	No	Si						
TÉcnico de inspecciÓn	1	MOC	Técnico, Tecnólogo en Mecánica, Metalurgia, Perforación de Pozos de Petróleo o programas afines. Certificado nivel II en los siguientes END (Inspección Visual, Inspección Partículas Magnéticas, Inspección Tintas penetrantes, Inspección Ultrasonido, MFL- Flujo Electromagnético). 3 años de experiencia en inspección de tubería de producción y/o perforación si tiene formaci ón de Técnico, Tecnólogo o profesional. Conocimiento y aplicación de las normas API y ASTM	Convencional	Fijo	No	Si						

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN
Dotación	Los elementos de protección personal básicos y especiales serán entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.	Contar con el certificado de residencia vigente y los documentos solicitados de vinculación- Aprobar el proceso de selección

“La información acá publicada, fue suministrada por **ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

Alimentación	Suministrado por el contratista en especie
Transporte	Suministrado en los puntos de encuentro definido por el contratista.
Horario de Trabajo	48 Horas semanales de lunes a viernes Horario: 7:00 a.m. – 16:30 p.m.
Forma y Fechas de Pago	Transferencia, Mensual el día 30 de cada mes

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

“La información acá publicada, fue suministrada por **ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular”.