## FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

atp

Nombre de la Empresa

ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS

Numero de Contrato / Orden de Servicio

3035819 / 2373692- 2373693

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

## Objeto

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE VARILLA Y TUBERÍA DE PRODUCCIÓN UTILIZADAS EN OPERACIONES PETROLERAS PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A.

## Descripción General de Actividades

INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL DE TUBERÍA, PUP JOINT Y VARILLA INSPECCIÓN BÁSICA DE TUBERÍA INSPECCIÓN COMPLETA DE TUBERÍA INSPECCIÓN COMPLETA DE VARILLA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TUBERÍA

## Tiempo de Ejecución

1095 DÍAS PARA EL CONTRATO 3035819 Y 365 DÍAS ORDEN DE SERVICIO 2373692/2373693

#### Fecha Estimada de Inicio

10/04/2021

# Ubicación de los Trabajos

#### Acacías

Canales de Atención del Contratista	Profesional de Gestión Contractual	Líder Técnico			
JOHN ALFONSO/OSCAR SOTTO john.alfonso@atpingenieria.com oscar.sotto@atpingenieria.com	ZHULLY ALEXANDRA ORTIZ Zhully.Ortiz@ecopetrol.com.co	JUAN CARLOS CHAVEZ juan.chavez@ecopetrol.com.co			

"La información acá publicada, fue suministrada por **ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

# FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

	REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA			RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN									
Cargo	Vacante	Tipo de Requerimiento	Perfil	Tipo de Salario	Tipo de Contrato	Pruebas de Ingreso	Examenes Medicos	Código Vacante	No. de Postulados	Prestador Autorizado del SPE	Código de Certificado de Residencia	Municipio	Observaciones
Ayudante tÉcnico de inspecciÓn	4	MONC	Personal con experiencia mínima de 6 meses en actividades de pulir, raquetear, conejar, lavar conexiones, detectar imperfecciones y daños en tubería de producción. Lacar, pintar, estensilar la tubería, engrasado, marcado de tubería. Manejo de tubulares	Convencional	Fijo	No	Si						
TÉcnico de inspecciÓn	1	MOC	Técnico, Tecnólogo en Mecánica, Metalurgia, Perforación de Pozos de Petróleo o programas afines. Certificado nivel II en los siguientes END (Inspección Visual, Inspección Partículas Magnéticas, Inspección Tintas penetrantes, Inspección Ultrasonido, MFL- Flujo Electromagnético). 3 años de experiencia en inspección de tubería de producción y/o perforación si tiene formaci ón de Técnico, Tecnólogo o profesional. Conocimiento y aplicación de las normas API y ASTM	Convencional	Fijo	No	Si						
			ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						REQUISI	TOS PARA LA C	ONTRATACIÓN		
Dotación			Contar con el certificado de residencia vigente y los documentos solicitados de vinculación- Aprobar el proceso de selección										

"La información acá publicada, fue suministrada por **ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".

# FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

Alimentación	Suministrado por el contratista en especie
Transporte	Suministrado en los puntos de encuentro definido por el contratista.
Horario de Trabajo	48 Horas semanales de lunes a viernes Horario: 7:00 a.m. – 16:30 p.m.
Forma y Fechas de Pago	Transferencia, Mensual el día 30 de cada mes

OBSERVACIONES OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"La información acá publicada, fue suministrada por **ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS** bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo y expreso de su titular".